


### Арматура Click-fit




## Концепция Click-fit®





## Элегазовый ввод Click-Fit CFC-72/170







## МЭК 62271-209 (МЭК 60859)




Figure 5 – Dry-type cable connection assembly – Assembly dimensions

# МЭК 62271-209 (МЭК 60859), Элегазовый ввод сухого типа





Figure 4 – Dry-type cable connection assembly – Typical arrangement


# Модель внутреннего конуса

(тип А по МЭК 60859)



# Модель внешнего конуса

(тип В по МЭК 60859)












# Элегазовые вводы от 72 кВ до 245 кВ






### Измерение усилия растяжения кабеля (1600 мм² 420 кВ)



### "Усилие растяжения" во время цикла нагрева






#### Термомеханическое усилие


- Во время первого цикла нагрева развивается усилие растяжения (усилие 5 тонн)
- Под воздействием высокого усилия растяжения, происходит небольшая деформация проводника «распушение проводника», что ведет к укорачиванию.
- Во время периода охлаждения усилие растяжения превращается в силу сжатия.
- После 20-го цикла наступает баланс между усилием растяжения и силой сжатия (4 тонны в данном эксперименте)
- Баланс происходит при зафиксированном проводнике
- Если проводник зафиксирован для усилия растяжения, но не зафиксирован для силы сжатия существует риск движения проводника, что может способствовать повреждению арматуры






### Вывод:

Кабель должен быть закреплен внутри муфты






# Расстыковка адаптера возможна с помощью вращения изолятора соединительной муфты






# Вращение изолятора на 90°C





# Расстыковка кабеля с элегазовым вводом






# Смазка муфты




# Установка арматуры в ячейки КРУЭ 3 опции:

- Опция 1, эпоксидный изолятор
  - Эпоксидный и силиконовый изолятор (поставляются отдельно), приемосдаточные испытания на заводе
  - Разобранные эпоксидный и силиконовый изолятор
  - Эпоксидный изолятор, включая испытательный адаптер (фланец), поставляется производителю КРУЭ
  - На объекте: установка силиконового изолятора, разделка и стыковка кабеля
- Опция 2, предварительно собранная арматура
  - Эпоксидный изолятор и силиконовый изолятор (собранные), приемосдаточные испытания на заводе
  - Предварительно собранная арматура, включая удлинительный адаптер, поставляется производителю КРУЭ
  - На объекте:разделка и стыковка кабеля
  - Опция 3, полноценная сборка на объекте















### Поэтапная установка элегазового ввода CFC

- Установка предварительно изготовленной арматуры в ячейки КРУЭ
- Подготовка концов кабеля
- Установка медного кожуха и защитного покрытия



## Установка соединителя Click-Fit®






# Установка штекера Click-Fit®





### Защитное покрытие установлено





# Арматура в ячейке КРУЭ



